

Warunki odbioru używanych zespołów

UWAGA: termin dokonania zwrotu używanych podzespołów dla wszystkich towarów BOSCH w systemie BX wynosi 45 dni.

Warunki zwrotu kosztu wymiany:

1. Stan techniczny zgodny z warunkami odbioru
2. Zwrot oryginalnym opakowaniu
3. Zostanie zwrócony przed upływem 45 dni od daty zakupu nowej części
4. Zwracany produkt znajduje się na liście zamienników „Rueckenahmeliste Werksaustausch”

Spełniają kryteria opisane w dalszej części biuletynu:

Warunki odbioru używanych zespołów - wtrysk benzyny

Przyjęte mogą zostać wyłącznie produkty, które:

- znajdują się w aktualnym wykazie „Rücknahmeliste Werksaustausch”
- są zwracane w oryginalnym opakowaniu zgodnie z „Warunkami sprzedaży w Programie Wymiany BX”
- spełniają poniższe kryteria:

CZUJNIK MASY POWIETRZA - PRZEPLÝWOMIERZ


	<ul style="list-style-type: none"> • czytelny numer referencyjny na części • zespół kompletny i w stanie złożonym • nie występują żadne uszkodzenia mechaniczne elementów: <ul style="list-style-type: none"> - potencjometr (A) - czujnik temperatury (B)
	<ul style="list-style-type: none"> • czytelny numer referencyjny na części • zespół kompletny i w stanie złożonym • nie występują żadne uszkodzenia mechaniczne elementów • brak śladów wykręcania modułu czujnika • obie śruby mocujące moduł – w stanie nienaruszonym

STEROWNIKI

	<ul style="list-style-type: none"> • czytelny numer referencyjny Bosch na części (A) • obudowa i gniazdo ze złączami nie są uszkodzone (B) <ul style="list-style-type: none"> - brak wgnieceń i zagięć - nie noszą śladów przepalenia • brak zacieków na obudowie • obudowa nie była otwierana przez osoby nieupoważnione • brak uszkodzeń mocowania • uszkodzenie nie jest spowodowane wodą lub wilgocią • nie występują ślady korozji
--	---

APARAT ZAPŁONOWY


	<ul style="list-style-type: none"> • czytelny numer referencyjny Bosch na części • zespół kompletny i w stanie złożonym • brak uszkodzeń komponentów: <ul style="list-style-type: none"> - kopałki (A) - podciśnieniowego regulatora kąta zapłonu (B) - płytki mocującej - modułu zapłonu (C) - wałka rozdzielacza (D)
--	---

ROZDZIELACZ PALIWA


- czytelny numer referencyjny Bosch na części
- zespół kompletny i w stanie złożonym
- nie występują żadne uszkodzenia mechaniczne, a zwłaszcza na powierzchniach uszczelniających i połączeniach gwintowych (A)
- nie występują ślady korozji (B)

CENTRALNA JEDNOSTKA WTRYSKOWA – CZĘŚĆ GÓRNA


- zamontowany regulator ciśnienia (A)
- Uwaga:** regulator ciśnienia paliwa nie może zostać wymieniony oddzielnie.
- w aktualnym wykazie „Rücknahmeliste Werksaustausch” znajduje się numer referencyjny Bosch dla kompletnej centralnej jednostki wtryskowej
 - nie występują żadne uszkodzenia mechaniczne, a zwłaszcza na powierzchniach uszczelniających i połączeniach gwintowych
 - brak jakichkolwiek uszkodzeń obudowy
 - zespół kompletny i w stanie złożonym z zamontowany regulator ciśnienia (A)

CENTRALNA JEDNOSTKA WTRYSKOWA – CZĘŚĆ DOLNA


- zamontowana przepustnica wraz z potencjometrem (B)
- Uwaga:** Potencjometr przepustnicy nie może zostać wymieniony oddzielnie.
- w aktualnym wykazie „Rücknahmeliste Werksaustausch” znajduje się numer referencyjny Bosch dla kompletnej centralnej jednostki wtryskowej
 - nie występują żadne uszkodzenia mechaniczne, a zwłaszcza na powierzchniach uszczelniających i połączeniach gwintowych
 - sprawna dźwignia przepustnicy (A) i przepustnica
 - zespół kompletny i w stanie złożonym z zamontowanym potencjometrem (B)



Program wymiany BX – warunki odbioru



Przykłady uszkodzeń powodujących odrzucenie zwracanego produktu


WTRYSKIWACZE

- niezidentyfikowany numer referencyjny
- głęboka korozja
- urządzenie niekompletne lub zdeformowane
- obudowa zdeformowana porysowana lub zniszczona




ALTERNATORY ROZRUSZNIKI

- niezidentyfikowany numer referencyjny
- głęboka korozja
- urządzenie niekompletne lub zdeformowane
- obudowa zdeformowana porysowana lub zniszczona
- przegrzanie zębniaka



SYSTEMY WTRYSKU DIESEL

- niezidentyfikowany numer referencyjny
- głęboka korozja
- urządzenie niekompletne lub zdeformowane
- obudowa zdeformowana porysowana lub zniszczona
- przegrzanie zębniaka



SYSTEMY WTRYSKU BENZYNY

- niezidentyfikowany numer referencyjny
- głęboka korozja
- urządzenie niekompletne lub zdeformowane
- obudowa zdeformowana porysowana lub zniszczona



Warunki zwrotu kosztu wymiany:

1. Stan techniczny zgodny z warunkami odbioru
2. Zwrot oryginalnym opakowaniu
3. Zostanie zwrócony przed upływem 45 dni od daty zakupu
4. Zwracany produkt znajduje się na liście zamienników „Rueckenahmeliste Werksaustausch”